

令和6年度 通学路点検対策一覧表

番号	学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況	対策内容	対策状況	担当機関
1	高田小	高田小から野地方面への道路(十字路)	高田小方面の一旦停止がない。R3年6月車両事故発生。	一旦停止の箇所を逆にする	施工済	市建設課
2	高田小	ザ・ビッグ出入口	車が頻繁に出入りする。	学校での安全教育、登下校の指導等	対策済	教育委員会
3	高田小	本名交差点	住居側の側溝がそのままの状態、児童が落ちると危険。	ホストコーン設置	施工予定	市建設課
				学校での安全教育、登下校の指導等	対策済	教育委員会
4	高田小	高田小の正門近く門から出たところ	交通量が多い。敷地の南側が校時をしており、大型車も通るので、危険。横断歩道等をつけてほしいと地域からの声があった。	改良中のため全体的な計画の中で今後検討	施工予定	市建設課
				学校での安全教育、登下校の指導等	対策済	教育委員会
5	桂陽小	豊後高田市美和田福NTT社宅入り口付近(1-2田福)	池の周りの柵がないところがある。入り込んでしまうと大変危険。	学校での安全教育、登下校の指導等	対策済	教育委員会
6	桂陽小	豊後高田市美和田福の交差点2ヶ所	交差点中央の路面標示や「止まれ」が消えかかっている。	一旦停止引き直し	検討中	豊後高田警察署
7	桂陽小	竹内商店前のカーブ 新栄 中伏	見通しが悪く、スピードを落とさずに車が通る。通学時間帯の進入禁止にもかかわらず、多くの車が走っていて危険である。	路面標示の設置	施工予定	市建設課
				学校での安全教育、登下校の指導等	対策済	教育委員会
8	桂陽小	高田中学校と城台保育園の間 カーブ箇所の横断歩道付近	登校時、車が混雑する。特に雨天時。道路のグリーンベルトや車線が交通量が多いせいか消えかかっている。	グリーンベルト等引き直し	施工予定	市建設課
9	桂陽小	高田中学校の体育館前の出入り口	朝の通学時中学生の送迎の車、通勤の車が多い。通るのに注意が必要。雨の日はさらに多くて危険。スピードがでている車も多い。	交通取り締まり	対策済	豊後高田警察署
10	桂陽小	カットサロンモリモトから瀏書店前の呉崎地区に向かう道路	道路拡幅工事中、道がせまく、歩道がはっきりしない。子どもたちのすぐそばを車が通る。	道路拡幅、歩道新設	施工予定	市建設課
11	桂陽小	玉津銀座商店街内の道路(ムーンサン付近のカーブ)	見通しが悪い。車と自転車が多くあふない。商店利用の路上駐車もある。	学校での安全教育、登下校の指導等	対策済	教育委員会
12	桂陽小	志手町2区 高田高校近くの堀(池)	登校班の集合場所の近くに堀(池)があり、柵のないところもあるので危険。	学校での安全教育、登下校の指導等	対策済	教育委員会
13	桂陽小	田福の交差点から光圓寺までの道路	歩道と車道の境(ガートレール等)がないため危険。子どもたちが車のすぐそばを歩かなくてはいけない。スピードの出ている車も多い。	グリーンベルトの設置	施工済	市建設課
14	桂陽小	桂陽小学校から桂川沿いの道路に出る下り坂の変形交差点	自家用車や自転車等の往来が多い桂川沿いの道路。桂陽小から下る時の「◇」や「とまれ」の路面標示が薄くなっている。	路面標示の引き直し	施工予定	豊後高田警察署
				学校での安全教育、登下校の指導等	対策済	教育委員会
15	草地小	豊後高田市草地 向 近広川にかかる入津橋付近の変形五叉路	変形の五叉路で、朝夕北部工業住宅団地へ向かう車、帰宅する車が多数通行し、スピードも出ているので大変危険。	薄くなっている箇所を調査・検討、「スピードおとせ」の表示を検討	施工予定	市建設課
				学校での安全教育、登下校の指導等	対策済	教育委員会
16	草地小	豊後高田市呉崎から草地近広を通り、豊後高田市払田に至る近広川沿いの道路	朝夕の時間帯は北部工業団地等への通勤者のため、自動車の交通量が増え、スピードを出す車が多い。	「スピードおとせ」の表示を検討	施工予定	市建設課
				学校での安全教育、登下校の指導等	対策済	教育委員会
17	呉崎小	消防団倉庫の交差点から西方向に進み、最初の交差点	カーブミラーについている「左右確認」の表示板が朽ち果てて取れかかっており危険。	カーブミラーの撤去後、新しいものを設置	施工済	市建設課

番号	学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況	対策内容	対策状況	担当機関
18	河内小	河内大橋交差点	交差点付近の樹木が歩道にせり出してくるので、山香方面からの車の運転手から、信号で待っている児童の姿が見にくい。	林道管理者が樹木の伐採	施工済	県土木事務所
19	河内小	河内大橋交差点	樹木が生い茂り暗くて見通しが悪い。	草刈り及び伐採	施工済	市建設課
20	河内小	河内小学校	歩道の車道側にガードパイプがない。	学校での安全教育、登下校の指導等	対策済	教育委員会
21	田染小	豊後高田市田染相原 主要地方道豊後高田安 岐線34号	横断歩道の手前が急カーブである。県道を自動車が高速で通るので、児童が横断するとき危険を伴う。	学校での安全教育、登下校の指導等	対策済	教育委員会
22	田染小	豊後高田市田染相原	路面の標示が不十分である。見にくい。	路面標示の引き直し	対策済	市建設課
23	田染小	豊後高田市田染池部17 70番地付近の交差点	路面の標示が不十分である。見にくい。	路面標示の引き直し	施工予定	豊後高田警察署
				学校での安全教育、登下校の指導等	対策済	教育委員会
24	田染小	豊後高田市田染小崎 ホ タルの館付近 田染池部から真木に抜ける 農道	横断歩道がないため、児童が農道を横断する際に危険である。	学校での安全教育、登下校の指導等	対策済	教育委員会
25	田染小	豊後高田市田染相原10 番地付近	路面の「文」の表示が消えている。	路面標示の引き直し	施工予定	市建設課
				学校での安全教育、登下校の指導等	対策済	教育委員会
26	田染小	豊後高田市田染真木 真木大堂付近のT字路	路面「止まれ」の表示が消えている。	路面標示の引き直し	施工予定	市建設課
				学校での安全教育、登下校の指導等	対策済	教育委員会
27	田染小	豊後高田市田染小崎 「朝日・夕日観音」標識付 近の交差点	路面の「止まれ」の表示が消えている。	路面標示の引き直し	施工予定	市建設課
				学校での安全教育、登下校の指導等	対策済	教育委員会
28	都甲小	豊後高田市松行363(市道) 戴星学園前の市道	児童生徒の多くが登下校や運動上への移動に渡っている横断歩道が消えかかっている。	横断線の引き直し	施工済	市建設課
29	真玉小	豊後高田市中真玉5809 付近。真玉小学校から約 200メートル西側の三叉 路	とまれの文字が消えている。	路面標示の引き直し	施工予定	豊後高田警察署
				学校での安全教育、登下校の指導等	対策済	教育委員会
30	真玉小	豊後高田市中真玉5809 付近	児童が歩道を歩くときに危険である。	ガードパイプの修繕	施工予定	豊後高田警察署
				学校での安全教育、登下校の指導等	対策済	教育委員会
31	真玉小	豊後高田市中真玉 真玉支所前バス停	墓地の樹木が自歩道までさしかかっている。	歩行空間の支障枝剪定 日常パトロールにて対応	対策済	県土木事務所
32	三浦小	豊後高田市堅来1319番 地あたりから1116番地 あたりまで 国道213号線沿いの堅 来トンネル	国道で交通量が多く、竹田津港が近いためトラックも多い。トンネル内の自動車のスピードを落とす必要がある。またトンネル内の歩道が狭く自動車の風圧で危険である。高田側のトンネルの入口は、カーブになっており、通学路注意の看板が見にくい。	高田市側入口の支障木は 枝剪定を実施、香々地側 入口の速度抑制対策。	施工済	県土木事務所
33	三浦小	豊後高田市堅来1552番 地あたり 三浦郵便局から県道に入 り、2か所目の十字路	登校時、道路を渡らないと歩道がない。しかし道路を横断するための横断歩道がない。車が多くスピードが出ている。	150m先の横断歩道を利用	対策済	教育委員会
				学校での安全教育、登下校の指導等		
34	三浦小	豊後高田市堅来2659番 地あたり 三浦2区公民館向かいの カーブミラー	カーブミラーを設置している針金がさびて、ぐらぐらしている。	学校での安全教育、登下校の指導等	対策済	教育委員会

番号	学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況	対策内容	対策状況	担当機関
35	三浦小	国道213号線 松津トンネル急カーブ	急カーブである。歩道が無くなって、路側帯が狭く、危険である。登校時、右側にある歩道がなくなつてから左側に渡る際の横断歩道がない。	学校での安全教育、登下校の指導等	対策済	教育委員会
36	香々地小	牛迫トンネル	トンネル内が暗い。人が少なく、街灯がない。大雨が降った時等に泥水が流れ込み、一昨年、自転車通学生が転倒した。	トンネル照明のLED化	施工予定	市建設課
				学校での安全教育、登下校の指導等	対策済	教育委員会