

平成 2 9 年度 通学路点検対策一覧表

番号	学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況	対策内容	対策状況	対策者
1	高田小学校	市道来縄線 県道34号線の合流部分T字 路西日本土木付近	横断歩道や中央線等の白 線が消えかかっている。	横断歩道の更新	未着手	警察
2	高田小学校	市道来縄線 高田小校門付近	横断歩道や中央線等の白 線が消えかかっている。	横断歩道の更新	対策済	警察
3	高田小学校	市道新町新開線 国道213号より新地1571付 近市道	降雨時に道路がかん水し て、登下校時困難な状況 になる場合がある。	道路改良工事	対策済	市
4	桂陽小学校	国道213号線 豊後高田市玉津1624番地 カットハウスジョイ前横 断歩道	信号機がない。	信号機を設置	対策済	警察
5	桂陽小学校 高田中学校	市道中町田福線 美和3713-6付近の交差点	車の交通量も多く、児 童・生徒の登下校時が危 険。	横断歩道の更新 交差点表示	対策済	市・警察
6	桂陽小学校 高田中学校	市道入津原・中ノ島線 桂陽小学校校門前の道のT 字路	道路改良に伴い、車の交 通量増が予想され、児 童・生徒の登下校時が危 険。	信号機の設定	-	警察
7	桂陽小学校 高田中学校	市道入津原・中ノ島線 改良工事箇所～新栄	幅員が狭く歩道もないう え、道路改良に伴う、道 路幅員変化により車ス ピードが出て危険。	道路改良工事	対策中	市
8	草地小学校	市道入津猫石線 黒松～五差路までの道路	路側帯が消えかかっている。車の交通量が多く、 登下校時に危険。	雑草防止シート の設置	対策中	市
9	呉崎小学校	市道呉崎A11号線 (デイリーヤマザキ高田 呉崎店横から海側に抜ける市道) 国道213号線から 1 番目の交差点	交差点前後で道路の幅員 が極端に狭くなっている ので児童の通行が危険で ある。	道路改良工事	-	市
10	呉崎小学校	志手町～呉崎線 (11の交差点から、広瀬 川へ向かう道沿い)	「まむし」が多数発見さ れており、大変危険。	標識の設置	-	市
11	呉崎小学校	志手町～呉崎線 (11の交差点から、広瀬 川へ向かい渡る橋付近)	多くの児童が登下校する が、橋地点が高いため、 通行する自動車から児童 が見えにくく危険。	標識の設置	-	市
12	田染小学校	県道豊後高田安岐線(34 号)と真木大堂に向かう市 道の交差点(田染上野)	横断歩道の白線が消えか かっている。	横断歩道の更新	対策中	警察
13	真玉小学校	市道(グリーンロード) と県道赤根真玉線(654号 線)との交差点	横断歩道の白線が消えか かっている。	横断歩道の更新	対策中	警察

平成 2 9 年度 通学路点検対策一覧表

番号	学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況	対策内容	対策状況	対策者
14	三浦小学校	国道213号線 三浦郵便局前の横断歩道 を渡るための待機場所	国道213号線の歩道を、 三浦郵便局の方反対側の 歩道に狭い箇所があり危 険。	-	-	県
15	香々地小学校	旧貴船堂付近三差路	車の停止線（白線）等が 消えかかっている。	停止線の更新	対策中	警察
16	香々地小学校	国道213号線 歩道橋下十字路	車の停止線等が消えか かっている。	停止線の更新	対策中	警察
17	香々地小学校	国道213号線 歩道橋下十字路 山本呉服店前	「横断歩道あり」の標識 が半分はげている。	「横断歩道あ り」の標識の更 新	対策中	警察
18	高田中学校	市道坂ノ上線 豊後高田市玉津高田中学 校東門前から光円寺前交 差点の間	高田中学校東門前から急 な下り坂になっていて、 光円寺前の交差点では一 旦停止になっていないた め危険。	一旦停止の表示	-	警察
19	戴星学園	豊後高田国東線（29号 線）、新城の歩道橋3カ所 （特に新城入口、次に旧 小学校前）	横断歩道の線が消えてい る。市内に向かう車のほ とんどが歩道で歩行者が いるのに一旦停止をしな くて危険。	横断歩道の更新	対策中	警察
20	真玉中学校	広域農道（オレンジロー ド）と市道西畑線との交 差点	横断歩道がない	横断歩道の設置	-	警察
21	真玉中学校	広域農道（オレンジロー ド）と市道西畑線との交 差点	横断歩道がない	横断歩道の設置	-	警察
22	呉崎小学校	市道呉崎A－8号線	幅員が狭いうえ歩道がな く危険である。	歩行者通行帯確 保	対策中	市