

平成28年度 通学路点検対策一覧表

番号	学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況	対策内容	対策状況	対策者
1	高田小学校	高田小前市道、老人ホーム「オリーブ」出入口付近	「オリーブ」出入口の通学路（歩道）東側に蓋のない溝が続き、登下校中、危険。	溝に対して、蓋の設置	対策済	市
2	高田小学校	豊後高田市界宮ノ下橋付近交差点（檜林）	交差点が近距離で続いており、登下校中、危険。	信号機の設置	対策済	警察
3	高田小学校	国道213号線新地セブンイレブンからセブンガソリンスタンド付近	交通量が多く、歩道が片側しかない。	歩道の設置	対策中	県
4	高田小学校	市道新町新開線 豊後高田市西新町	市道新町新開線の歩道で段差がみられる。	段差の解消	対策済	市
5	桂陽小学校	国道213号線 豊後高田市玉津1624番地 カットハウスジョイ前横断歩道	信号機がない。横断歩道の停止線等が薄れてきている。	「この先横断歩道あり」を表示している。	対策済	県・警察
6	桂陽小学校	豊後高田市美和田福 NTT社宅入口付近	池の周りの境が危ない。	学校側での通学時の指導での対応	対策済	教育
7	桂陽小学校	豊後高田市玉津562番地 高田中学校周辺の坂の上入り口	高田中学校グランド前の三叉路の停止線が消えかけている。	停止線を引いて欲しい。	対策済	警察
8	河内小学校 河内中学校	市道犬田森線 森団地前の市道	豊後高田安岐線（県道34号線）に新しく信号機が設置されたため、裏道として通る車が増えた。スピードを出す車もあり、道路が曲がりくねっていて登下校時に危険。	学校側での通学時の指導での対応	対策済	教育
9	河内小学校 河内中学校	豊後高田安岐線（県道34号線）河内中から小田原	通学路に街灯がなく冬場の帰り道が危険。夜間はイノシシ・鹿などが出没。ガードレールがない部分があり危険。	学校側での通学時の指導での対応	対策済	教育
10	草地小学校	黒松～五差路までの道路	草が覆い茂り、路側帯が隠れてしまう（夏季）	草刈り		市
11	呉崎小学校	豊後高田市呉崎、呉崎小学校校門前	学校の敷地から正門を出る際、左右の見通しが悪い。（歩行者、自動車の確認ができない）	ミラーの設置	対策済	市
12	田染小学校	新城 山香線（県道655号線）と市道の交差点（池部）	横断歩道がなく、児童が道路を渡るとき大変危険である。	横断歩道の設置	対策済	警察
13	真玉小学校	市道 大村、正添線 大村住宅から学校に向かう交差点（逢池付近）	道幅がせまいが白線もなく、スピードを出しているが多い。	中央をカラー塗装等	対策済	市
14	真玉小学校	赤根真玉線（県道654号線）常盤オレンジ道路信号から、湯原に向かう道	オレンジ道路の特に大平方面からカーブで交差点付近の見通しが悪く、道路標識もあまりないので危険。	学校側での通学時の指導での対応	対策済	教育

平成28年度 通学路点検対策一覧表

番号	学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況	対策内容	対策状況	対策者
15	白野小学校	国道213号線、スーパー徳永の辺りの横断歩道	横断歩道はあるものの、登校時、低学年の児童が国道を渡る時に必ず大人がついていなくてはならない	学校側での通学時の指導での対応	対策済	教育
16	三浦小学校	夷 堅来線（県道708号線）の中村住宅入り口の横断歩道	横断歩道や横断歩道有りを示すひし形マークが消えている。	白線の引き直し	対策済	警察
17	三浦小学校	県道夷 堅来線（県道708号線）から三浦小学校の校門につながる道路	道路の横に引いてある白線が消えかけている。	白線の引き直し	対策済	警察
18	香々地小学校	国道213号、堤産業ガソリンスタンド付近の歩道	新1年生の通学路になるが、歩道がせまく、ガードレールがないので危険。	路側の拡大整備	対策済	県
19	香々地小学校	香々地地区貴船、貴船隧道前三叉路（貴船公民館前）	停止線が消えている。	停止線の引き直し	未着手	警察
20	高田中学校	市道、豊後高田市玉津裁判所から中園楽器店の間	道幅がせまい 中園楽器店前交差点の一灯点滅式信号機がわかりづらい。	道路改良工事	対策中	市
21	戴星学園	夏目～（夏目から下に下ったところの杯の横）建設課がコーンを置いている。	崖が崩れている。	道路補修工事	対策済	市
22	田染中学校	豊後高田市田染池部1742番地田染中学校正門から市道に出る地点	停止線が小さく薄くなっている。	停止線を大きく引き直して欲しい。	-	警察
23	香々地中学校	国道213号線 豊後高田市羽根 松津トンネル	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。トラックなど大型車への危険を感じる。	「路側カー舗装、通学路の表示」	対策済	県
24	香々地中学校	国道213号線 豊後高田市堅来 堅来トンネル	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。トラックなど大型車への危険を感じる。	「リブ付き外側線、通学路の表示」 道路改良工事	対策済 対策中	県
25	香々地中学校	豊後高田市香々地 牛迫トンネル	旧トンネル（通学路）の照明が暗いことへの不安がある。また、下校時に、人家も外灯も少ない。	学校側での通学時の指導での対応	対策済	教育
26	香々地中学校	県道小河内香々地線（653号線）樋ノ口橋交差点	樋ノ口橋交差点は鋭角で歩道から左折する自転車とプール側から県道に右折しようとする車とが接触しやすい。	路側ボールの設置	対策済	県