

平成27年度 通学路点検対策一覧表

番号	学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況	対策内容	対策状況	対策者
1	高田小学校	市道本町野地線 今町(今町信号機交差点から高田小学校まで)	道幅が狭く、朝の交通量が多く、通学に危険	側溝新設、グリーンベルト設置による歩行空間の確保	実施済	市
2	高田小学校	市道来縄線 新地(老人ホーム「オリーブ」出入口付近)	「オリーブ」出入口の通学路(歩道)東側に蓋のない溝が続き、登下校中、危険。	蓋の設置は困難 転落防止柵の設置 対策中	未実施	市
3	高田小学校	市道宇佐弘田線 界檜林(宮ノ下橋付近交差点)	交差点が近距離で続いており、登下校中、危険。	信号機設置	実施済	警察
4	桂陽小学校	市道下町中伏線 玉津(桂陽小学校校門前)	「止まれ」の表示が消えかけている。	「止まれ」の書き替え	実施済	警察
5	河内小学校 河内中学校	市道奥畑1号線線 佐野(河内公民館から上野地区)	通学路に街灯がなく、冬場の帰り道が危険である。	街灯の設置は困難であるので学校側での通学時の指導	指導済	市 教育
6	草地小学校	市道草地入津長添線 草地(草地小学校付近の市道)	路側帯の白線が消えている。	外側線の引き直し 学校側での通学時の指導での対応	実施済 指導済	市 教育
7	呉崎小学校	市道呉崎A-8号線 呉崎(呉崎小学校校門前)	学校の敷地から正門を出る際、左右の見通しが悪い。(歩行者、自動車の確認ができません)	カーブミラー設置	実施済	市
8	田染小学校 田染中学校	県道新城山香線、市道池部日ノ出線 田染池部(県道と市道との交差点)	横断歩道がなく、児童が道路を渡るとき大変危険である。			警察
9	田染小学校	市道学校両田線 田染池部(両田橋からたしぶストアー前)	横断歩道ありのひし形マークが消えかかっている(3箇所)	ひし形マークの引き直し	実施済	警察
10	田染小学校	県道豊後高田安岐線 田染上野(上野地区ゲートボール場付近)	歩道が途中から狭くなっており、通学に危険	歩道の拡張	実施済	県
11	真玉小学校	市道大村正添線 西真玉(大村住宅から学校に向かう交差点逢池付近)	道幅がせまいが白線もなく、スピードを出しているが多い。	交差点に□表示	実施済	市
12	三浦小学校	県道夷堅来線 堅来(中村住宅入り口の横断歩道)	横断歩道や横断歩道有りを示すひし形マークが消えている。	横断歩道等の引き直し		警察
13	三浦小学校	県道夷堅来線 堅来(三浦小学校の校門につながる道路)	道路の横に引いてある白線が消えかけている。	白線の引き直し	実施済	市
14	香々地小学校	市道赤迫松津線 香々地(貴船隧道前三叉路、貴船公民館前)	停止線が消えている。	停止線の引き直し	実施済	市
15	高田中学校	仏江橋竜神社線 高田西新町(仏江橋、津田青果付近)	仏江橋、津田青果付近の歩道に段差あり。登下校(自転車等)時、危険。	舗装すり合わせ等による歩道補修	実施済	市
16	河内小学校 河内中学校	県道豊後高田安岐線 佐野、小田原(河内中から小田原)	外灯が無く、暗くて危険。	学校側での通学時の指導	指導済	教育

平成27年度 通学路点検対策一覧表

番号	学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況	対策内容	対策状況	対策者
17	河内中学校	市道奥畑1号線 佐野(県道豊後高田安 岐線との交差点付)	停止線が消えかかって いて見えにくい。	停止線の引き直し	実施済	警察
18	戴星学園	県道豊後高田国東線 築地(下築地乗合バス 停付近～花水石油まで の歩道)	歩道は設置されている が、脇道に入る箇所に 段差がある。昨年は、 下校中の生徒が段差で 弾みポールに激突し、 前歯が折れる。	段差の解消	実施済	県
19	戴星学園	県道豊後高田国東線 新城(新城獅坪から新 城甘木の1キロ程度)	歩道は設置されている 所から急に歩道がなく なる。また、街灯が、 最後の200mに2カ所ある だけで、民家も無く夜 は大変暗い。しかも、 最近は車両も多く走 り、かなりのスピード が出ている。昨年は自 転車通学生が、大型車 の風圧とクラクション	街灯の設置は困難であ るので学校側での通学 時の指導 草刈り実施	指導済 実施済	県 教育
20	戴星学園	市道長岩屋天念寺線 長岩屋(天念寺前の旧 道)	道路幅が狭くカーブが 多い。それに付け加え 街灯が無く非常に暗く 通りにくい。また、脇 より雑草や倒竹や枯れ 木がある。	街灯の設置は困難であ るので学校側での通学 時の指導 草刈り実施	指導済 実施済	市 教育