

平成26年度 通学路点検対策一覧表

番号	学校名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況	対策内容	対策状況	対策者
1	高田小学校	市道本町野地線 今町(今町信号機交差点から高田小学校まで)	道幅が狭く、朝の交通量が多く、通学に危険。	側溝新設、グリーンベルト設置による歩行空間の確保	実施済	市
2	桂陽小学校	市道高校線 玉津(御所園団地入り口北側交差点)	御所園団地入口の交差点のどの路線にも停止線がない。	停止線の設置が困難 学校側で通学時の指導対応	指導済	警察教育
3	桂陽小学校	市道坂ノ上線 玉津(高田中学校グラウンド前)	停止線が消えかけている	停止線の引き直し	実施済	警察
4	桂陽小学校 高田中学校	市道志手町呉崎線 玉津(志手町と磯町入口の交差点)	道も狭く、見通しの悪い交差点。下校時は下り坂で危険。	通学路の変更	新設道路の整備予定(市道高校線)	市
5	河内小学校 河内中学校	県道豊後高田安岐線 佐野(長野石油店付近)	歩道があるが、転落防止柵がないので危険性あり。	転落防止柵の設置	実施済	県
6	河内小学校	県道豊後高田安岐線 佐野(児童クラブ付近)	歩道があるが、転落防止柵がないので危険性あり。	転落防止柵の設置	実施済	県
7	河内小学校	県道豊後高田安岐線 佐野(河内公民館から上野地区の市道)	通学路に街灯が無い	現状で街灯の整備は困難 学校側で通学時の指導対応	指導済	市教育
8	田染小学校	県道豊後高田安岐線 田染真中(県道新城山香線との交差点)	交通量が多く、県道34号線の横断歩道を横断時は青信号の時間が短いので危険。	現状での整備は困難 学校側で通学時の指導対応	指導済	警察教育
9	田染小学校	市道学校両田線 田染池部(両田橋からたしぶストアー前)	小学校入口付近に「止まれ」標識の設置 菱形マークが消えかけている	標識の設置、「菱形マーク」の書き直し	実施済	警察
10	真玉小学校	県道赤根真玉線西真玉(真玉トレセン入口の交差点)	車の交通量も多く、通学児童も多い。横断歩道が1カ所しかなく、横断時危険。	車両のスピードを落とすための路面標示設置 (交差点表示・ドットライン)	実施済	県
11	真玉小学校	市道大村正添線 西真玉(大村住宅から学校に向かう交差点)	道が狭いが、スピードを出している車が多く、通学が危険	交差点に□表示	実施済	市

12	白野小学校	市道 縦貫線 白野(白野郵便局から学校まで)	路側帯の白線が消えている	白線の引き直し	実施済	市
13	白野小学校	市道 縦貫線 白野(白野郵便局前自動販売機前の歩道)	草が茂っている。	草刈り	実施済	市
14	白野小学校	国道 213 号 白野(山田興産から市道交差点までの間)	交通量が多く、坂にもかかわらず、歩道等自転車通行帯がない。	道路改良工事	実施済	県
15	三浦小学校	国道 213 号 堅来(三浦郵便局付近の堅来橋)	交通量が多く、橋には歩道がなく登下校時に危険。	—	—	県教育
16	香々地小学校	市道八幡川西線 香々地(香々地中ガ学校西側の樋ノ口橋から川横の道路)	途中から川側にガードレール等の柵がなく危険。	現状で防護柵の設置は困難 学校側で通学時の指導対応	指導済	市教育
17	高田中学校	市道玉津田福雷線 美和(新池交差点から第二配水池まで)	木々が多くて夕刻より暗闇となる。	民地から生えている木なので伐採困難 学校側で通学時の指導対応	指導済	市教育
18	戴星学園	市道夏吉線 加礼川(古田橋から夏吉までの上り坂)	道路が狭く側溝がないためスクールバスが脱輪をおこすなど危険	現状で道路の拡幅は困難 学校側で通学時の指導対応	指導済	市教育
19	田染小学校 田染中学校	県道新城山香線 田染池部(田染中学校入り口から通行禁止区間)	通行禁止区域の道路にスクールゾーンの書き込み。 (県道入り口側と田染小学校入口側)	「スクールゾーン」の路面標示	実施済	県
20	香々地中学校	国道 213 号 羽根(羽根のバス停付近から松津トンネル、松津バス停の間)	交通量が多く、路側帯が狭い。 トラックなど大型車への危険を感じる。	路側カラー舗装、通学路の表示	実施済	県
21	真玉小学校	県道赤根真玉線 中真玉(学校付近)	40キロの速度制限はあるが、スピードを出しすぎる車が多いので危険。 ガードレール設置してもらいたい。	現状での対応は困難 学校側で通学時の指導対応	指導済	警察教育